

事業位置  
富士見村

事業完了

### 事業概要

- 箇所名:群馬県勢多郡富士見村大字小沢
- 事業内容:延長386m 幅17m
- 総事業費:約6億円
- 事業期間:平成12年度～平成19年度
- 交通量:8,246台/12時間
- 最大渋滞長:500m(通過時間5分)

## どのような課題を解決するために実施した事業か

道路の交通渋滞を解消するために

歩行者の安全な空間を確保できるように

小沢交差点の  
道路を広くしました

### 地元の声

- ・安心して歩道を通れるようになった。
- ・右折車線ができ、交通渋滞が以前より減った。

### 事業位置図



小沢交差点の交通渋滞が緩和されるとともに、歩行者も安全に歩けるようになりました。

### 事業前

- ◆右折レーンが無い慢性的に渋滞していました。
- ◆歩道が狭く歩行者の安全が確保できない状況にありました。



事業前の状況

最大渋滞長500m(通過時間5分)渋川 大胡


### 事業後

- ◆右折レーンが出来て、交通渋滞が緩和されました。
- ◆歩道が出来て、歩行者の安全が確保されました。



事業後の状況

最大渋滞長200m(通過時間2分)渋川 大胡



## 事後評価

事業完了後の課題及び今後の改善措置
以下の3段階評価のいずれか該当する評価を で囲んで下さい。 Ⓐ:改善の必要なし B:小規模な改善が必要 C:抜本的な改善が必要
課題及び改善事項

同種事業への反映
以下の3段階評価のいずれか該当する評価を で囲んで下さい。 Ⓐ:今までどおり実施 B:一部見直して実施 C:抜本的に見直し
同種事業へ反映する事項